

## **1. Tervezik-e és ha igen, mikorra a Tóth Árpád, valamint az Anjou sétányon az életveszélyes mellvéd felújítását?**

Néhány hete a Tóth Árpád és az Anjou sétányon, több, nagyméretű tábla jelent meg az alábbi szöveggel: Idézem: „Vigyázat, alacsony várfal!

Kérjük a balesetek megelőzése érdekében a sétányon fokozottan vigyázzon kutyájára!

Póráz használata ajánlott! A várfal alacsony, a kutyája arra felugorva könnyen leeshet!”

A tábla megjelenését követően sokan állítottak meg az utcán, és felháborodottan kérdezték tőlem, hogy csak a kutyák védelmében figyelmeztet a veszélyre a tábla, a gyerekeink, unokáink fokozott védelme nem jutott eszébe a szövegírónak, a gyerek nem fontos? Hosszabb szövegek voltak, de

Nem tudtam mit válaszolni!

Többször megyek végig mindkét sétányon, a mellvéd valóban pocsék, veszélyes állapotban van!

Az Anjou sétány képe a szomorúbb, hosszú részen hiányoznak téglák, a falon vastag repedések, de a fő veszély a mellvéd magassága mindkét sétányon!

Több helyen mértem meg a várfal magasságát, 68 és 105 cm között hullámzik a támfal magassága.

A 68 cm magasság zavaróan alacsony számomra, bizonytalanság érzését kelti, főleg az Anjou sétányon, ahol a téglapocsék állaga még fokozza a bizonytalan érzést, nem támaszkodna neki az ember szívesen.

Összegezve sürgősen szükség van a támfal felújítására, megemelésére, megerősítésére a sétányok egész hosszában.

A felújítási munkálatoknak úgy gondolom nincsen akadálya hiszen a fal látványa nem változik, egyébként pedig a fal nem műemlék.

A múlt század elejéről származó fotókat találtam az interneten, vas korlát szegélyezte akkor a sétányt. Feltehetően a múlt század első felében épült a ma is látható téglafal.

Megállapítható, hogy a várfal felújítása halaszthatatlan, minél előbb el kell kezdeni!

Egy –Isten ments- balesetért nem tudom kinek a felelősségét lehetne megállapítani.